

FIG. 2





FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11

FIG. 12 is a flowchart illustrating a process for releasing and locking a cover and reversing a container moving motor.




FIG. 12




FIG. 13





FIG. 14

(a) (E arrow line)



(b)




FIG. 15

FIG. 16




FIG. 16

FIG. 17 is a schematic diagram of a control system for a machine tool.




FIG. 17




FIG. 18




FIG. 19




FIG. 20




FIG. 21